

摘要 崩壊率は31—40度に於て最も高く、41度以上は次ぎ、20度未満に於いて最も低い。

第四表 崩壊地の位置比較表

位 地	山 脚	山 腹	山 頂	計	備 考
崩壊ヶ所数	1,318	1,437	301	3,056	
左 面積町	38.09	146.37	9.54	194.00	
ヶ所数	43%	47%	10%		
比率 面 積	20%	75%	5%		

摘要 山腹崩壊は山脚、山頂を合せたものの3倍である。

種子島に於ける防風樹としての 相思樹の價值に就いて

種子島造林署 廣田貞雄

本島及本島附近を通過する颶風の頻度は昭和元年より今20年に20ヶ年に55回年平均2.7回（福岡気象台潮見候図帖による）で冬の季節風は其の最高期である。1月から2月にかけては月2回の暴風日数（種子島農業所技術員所蔵種子島造林署記録より）で直力の強さは本年1月10日測候所西之表分室で測定した日平均風速19.1 $\frac{\text{メートル}}{\text{秒}}$ 風向北々西である。断然に風の強い本島では古い建物は随て老令な屋敷林によつて取巻かれている。是等の屋敷林被防風林の極く一部に仕立てられてゐる相思樹の生育が頗る良い事は特に注目すべきものがある。本島の相思樹で一番古いのは鹿児島大林区署が大正9年5月西之表町安城大林国有林内に造林試験を行つたものでこれについては壬井、猪方氏によつて大正12年近調査報告がなされている。尚ほ試験地は本島で最も風の強いところで直幅相当箇所を受けた種子で、猪方氏は報告の末尾に重害により成林の見込はなしと報じている。然し猪方氏によつて相思樹は其の後素晴らしい勢で伸長し、24年9月調査の時は最大木樹高15米胸高直径36cmに達したものがある。

次表は本島の主な相思樹について調査したものである。

調査場所	林種	造林方法	樹令	調査本数	生長状況				
					樹高 平均	胸高 平均	直徑 平均	直幅 標準	
西之表町安城大林国有林	育林	直播	30年	324	15m	10~16m	21cm	8~36	
久 安城 畑地	一葉木植栽	25	2	15	-	39	-		
久 安城 宅地	屋敷林	全	25	2	16	-	32	-	

立	安納小学校	防風林苗木植栽	10年	80本	7年	6~7年	12年	6~15年
立	本立県農試分場	防風林	15	20	9	7~10	14	7~18
中種子町大平	畑地	立直播	14	30	7	6~8	8	5~12
立	野間高等学校	防風林	14	30	10	9~11	9	6~12

相思樹の稚樹は頗る弱いが私が22年鹿児島市唐後に播いたものは翌春完全に枯死、昨年本身の竹鶴苗畑に播いたものは最低気温の極(-2度)に遇つて被害を認めなかつた事及緒方氏の報告等より考察して稚樹の生育限界と(-) 3度と推定し断る温暖な地域では造林価値が極めて大なるを私は信するものである。

シラス崩土は飛ぶか

鹿大農学部教授 西 力造
助教授 水村大造

Does the "Shirasi" soil jump by landslide?

山地崩壊対策にはまつ崩壊の実相を明かにすることが肝要である。崩壊の実相は、

(1) 山崩した結果の状態、即ち山崩の静力的状況。

(2) 山崩しつゝある現況、即ち山崩の動力的状況

に分けて考えられる。その内後者の動力的状況が一番肝要であるが、その観測は一番困難で、而も不用意の場合実差に起る爲、誤り伝そられる事が多い。

昨24年鹿屋縣以来、著者等は山崩調査に当り屢々山崩の崩土が ^{状況}jump して、道路、小川等を掘切り、或は逆勾配の處をよち登つたといふ実地目撃者の報告を聞いた。若しその如く崩土は跳ぶものなりとすれば、シラスの特性を研究する上に誠に興味ある問題なりと考え、これが真相を阐明する必勝を感じ、その當人に執て更に追究し、又実地に就て調査を行つて見るに何れもその際の場の激しさに感心され、又はその被害跡の様状から過丈に妄想したもので、実際に猛んで物体を跳躍したと認むべき実例は認められなかつた。その内の1,2の例をあげると次の如くである。

然らば崩土は相対に飛ぶことはないか。一般に二の物体が衝撃して飛び上り得る爲めには、両者共に彈性体であるか、或は一方が弾性体で他方は剛体でなくてはならぬ。シラスは普通は大部分土の細粒よりなり一種の粉体と見らべく全体としては殆んど彈性を有しないとの回復係数 $E=0$ と見てよからう。然し粒子各自は必ずしも弾性はなししない。殊にシラス中多數混入して居る軽石の大なる塊に至りては我々の実験によると、木杖の盤上に落させしめたる時の軽石の回復係数は平均 $E=0.49 \pm 0.5$ に達している。又粉体全体として非常に大なる速度を以て衝撃するか或は含水量が