

模型実験における土石流段波による洗掘について

宮崎大学農学部 谷口義信
高橋正佑

1. はじめに

土石流段波に関する研究は平野・岩元の土石流の流下過程に関する実験的研究¹⁾、ベルトコンベヤ式実験水路による2,3の実験結果²⁾について等がある。これらはいずれもナヴィエ・ストークスの方程式に基づく基礎的な理論解析である。筆者はこうした手法によらず、直接的な実験研究を試みた。すなわち桜島の諸河川では土石流通過後、著しいダム基礎部の洗掘や、水たたき末端部の著しい洗掘の起っている例が多数見られる。こうした洗掘はダムの倒壊につながり新たな土石流災害を引き起すことになる。ここではこうした洗掘はどのような河床状態のときに最も起き易いのかを実験的に明らかにすることを試みた。

2. 実験の概要

ダム基礎部の洗掘は非常に古い問題であり、すでに水たたき工や副ダム等によってその解決が図られている。しかし桜島では写真-1に示すように土石流によって副ダム基礎部の著しい洗掘（水たたき末端部の洗掘も同様）が起っている。実験は図-1に示すように20cm×20cm×200cmの水路を用い、




写真-1 副ダムの洗掘

水路内に平均粒径1.2mmの砂（比重2.64）を厚さ10cmに一様に敷きつめ、これに上部貯水槽で発生させた段波を流して行った。段波として与える流量はいずれの実験とも総流量で3ℓであった。この場合のピーク流量は毎秒2ℓ程度となった。模型の縮尺を $\frac{1}{50}$ ～ $\frac{1}{100}$ と




図-2 構造物の配置図



30cmとして2基設けた場合(c)、袖部つきダムの場合(d)、bの下流に30cmの長さの水たたきを設けた場合(e)、水たたきの代りに図-3に示すようなブロ

ックを3段重ねで30cmの長さにわたって敷設した場合(f)、水路上流端より80cmから100cmの区間にわたって粒径1cm～2cm

の礫を敷きつめた場合(g)の7種類に分け、段波による水路床面の低下を調べた。

3. 実験結果

図-4は段波の流出回数と構造物の設置別の水路底面の勾配変化との関係である。同図縦軸の*i*（勾配比と呼ぶ）は、段波通過後の水路床の底面勾配（現勾配と呼ぶ）を段波通過以前の勾配I。（元勾配と呼ぶ）で割

った値 $\frac{I}{1}$ であり、 $i = 1$ は現勾配が元勾配と同一であることと同一であることを示し、 $i < 1$ は元勾配よりも緩やかであることを示す。また、 0cm とは構造物の下流端（たとえばダム直下、水たたきの下流側末端）の位置から下流側10cmまでの範囲を指し、 10cm とはさらに下流側10cmから20cmまでの範囲を指し、 20cm とはその下流側20cmから30cmまでの範囲を指す。同図の水たたきとブロック敷設において20cmがないのは、これらではこの位置においてすでに水路下流端からの影響が認められるので、これを除いたためである。

4. 考 察

図4からそれぞれの構造物ごとの侵食形態の特性について以下考察する。

(a) では水路床の低下は元勾配面にほぼ平行して進んでいる。

(b) では 0cm で 2 回目以降顕著な侵食が起っているが、 10cm, 20cm では勾配がやや緩和され、侵食量は減少していることがわかる。

(c) では 0cm で 4 回目以降勾配比 i は、急激に増加していることがわかる。10cm では 5 回目まで i は 1 より大きく、したがってここでは侵食が激しく、それが次第に上流側に波及し、 0cm の 4 回目以降の勾配の増加を来たしたものと考えられる。20cm における i は 6 回目で 1 より大きくなっているのを除けばいずれも 1 より小で、底面勾配はやや緩やかとなっていることが




図4 段波の流出回数と勾配比 i との関係

知れる。これは2基目のダムの影響と考えられる。

(d) では 0cm において 3 回目まで勾配増加が続いている。これはダムに袖部が設けられ、水通し部が水路内的一部に縮小されたため、水通し部下からの侵食が起ったためである。そしてこの侵食は一般に急激な床掘れとなる。10cm で 3 回目以降いずれも i は 1 以下で、勾配はやや緩やかとなっている。これは 0cm において床掘れが起ったためと考えられる。20cm で 5 回目後は急激な増加を示しているが、その他はいずれも 1 より小さく、 0cm での床掘れの影響が認められる。5 回目後の急激な増加は水路末端の影響と考えられる。

(e) では、 0cm において i はいずれも 1 より大きく、水たたき下流端から侵食の起っていることが知れる。これは水たたきの基礎が次第に洗掘され、その下に空洞の生ずる危険性のあることを意味する。10cm では 2 回目以降 i は 1 よりやや大きいものもあるが、全般的に 1 より小さく、勾配はやや緩やかとなっている。これは 0cm で基く侵食が起ったため、それより下流側では堆積による影響が現われたものと考えられる。

(f) では、ブロックの敷設により、 0cm で i は 1 より小さく、勾配は緩やかとなっているが、 10cm では次第に増加しているのが認められる。この影響は 0cm での 5 回目以降に現われ始めている。これはブロックが流失すれば、水路床面の低下は急激に進行することを意味しているものと考えられる。

(g) では i はすべて 1 前後の値で、水路床面は略元勾配面と平行に低下していることがわかる。しかしこの場合は礫（直径 1cm ~ 2cm）が段波前面に集中するため侵食量は大きくなることが認められた。以上の結果はほぼ図5に示す A, B の 2 つの型に分類されるものと考えられる。

A型はダム等の近

くから、B型はや

や下流から急激な

侵食面が現われこ



図5 急激な侵食面後退模式図

れが上流に波及（後退と呼ぶ）していくものである。

5. ま と め

A, B いずれの型にしろ段波の通過により急激な侵食面の後退が起り、構作物の基礎が洗掘されることが明らかとなった。今後はその防止法の追求を試みたい。

引用文献

- (1) 平野・岩元・猿渡：22水構論， 283～289， 1977
- (2) 岩元・平野・猿渡：52年度砂防学会講演集， 64，